

Klantverantw.:
Opdrachtnr.: ELE/81940/000
Klantnr.: 96778
Cont.pers.: DE COCK KELLY
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0493/31.08.83 e-mail:
patrimonium.wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: HS02
Verslagnr.: 6296004
Voorl. verslagnr.: V6296004
Datum: 15/07/2024

MOBILITEIT EN OPENB. WERKEN
AG. WEG.EN VERKEER-AFD VL-BR
DIESTSEPOORT 6
3000 LEUVEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: GEBOUW VAARKANT OOST 10 SINT-PIETERS-LEEUV 1600

Datum van onderzoek: 10/07/2024

Onderzoeker: DHALLUIN KEVIN

Aanwezige persoon: Mark Willems

Opdrachtgever/installateur: MOBILITEIT EN OPENB.
WERKEN AG. WEG.EN VERKEER-AFD VL-BR

Eigendom van: MOBILITEIT EN OPENB.
WERKEN AG. WEG.EN VERKEER-AFD VL-BR

ALGEMEENHEDEN

Het onderzoek is uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens de voorschriften van KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning, en betreft een:

- ☐ gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (6.4) ☒ periodiek controlebezoek (6.5)
☐ eerste controle : CODEX, Art. III.-2. (Arbeidsplaatsen)

De afwijkende beschikkingen van deel 8 Boek 2 zijn : ☒ toegepast (*) ☐ niet toegepast ☐ NVT
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020":

PRINCIPE SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Zie schema.

KENMERKEN VAN DE INSTALLATIE

I = noteren bij gelijkvormigheidsonderzoek

P = noteren bij controleonderzoek

SCHAKELMATERIAAL (I)

Dienstspanning HS : /
Compacte uitrusting

Nr. : Merk : /
Nr. : Merk :

Kenmerk : /
Kenmerk :

Vermogenschakelaar

Merk : /
Nominale spanning : /
Max. korteduurstroom : /
Max. relais : /

Type : /
Nominale stroom : /
I ma : /
Min. Relais : /

Lastschakelaar

Nr. : / Merk : /
Nominale spanning : /
Max. korteduurstroom : /

Type : /
Nominale stroom : /
I ma : /
Min. Relais : /

TRANSFORMATOR (I)

Nr. : / Merk : / Type : / Nr. : /
 Vermogen : / Spanning HS : / Spanning LS : /
 Ucc : / Stroomsterkte HS : / Stroomsterkte LS : /
 Koelmiddel : / Hoeveelheid : /

BARENSTEL (I)

Sectie HS : Isolatoren : hoogte : afstand :

BEVEILIGING (I) en (P)

Kortsluiting : / Overbelasting : /
 Isolatieweerstand bij gelijkvormigheidsonderzoek :
 Aarding : Nul Sectie : Waarde :
 R_E Sectie : / Waarde : /
 Z_{EB} Sectie : Waarde :
 Z_E Sectie : Waarde :

HS-LOKAAL (I) en (P)

Aard van het lokaal : Aanpalend gebouw
 Constructieve kenmerken : Wanden : Beton
 Vloer : Beton
 Dak : beton
 Algemene staat: niet goed, zie inbreuk
 Toegang: niet in orde, zie inbreuk
 Toegangsdeur(en): niet in orde, zie inbreuk
 Dienstingang: nvt
 Verluchting: aanwezig
 Opvangput onder transformator: niet in orde, zie inbreuk
 Staat van schakelmateriaal (visueel): niet goed, zie inbreuk
 Staat van bedieningsuitrusting (handschoenen, schakelstok, isolerend bankje): niet goed, zie inbreuk
 Voorschriften eerste hulp: Niet aanwezig, zie inbreuken
 Aanduidingen: Bedrijfsspanning: niet aanwezig, zie inbreuk Hoofdstroombanen: niet aanwezig, zie inbreuk
 Levensgevaar: niet aanwezig, zie inbreuk PCB: niet aanwezig, zie inbreuk
 Verlichting: Kunstmatige: niet voldoende, zie inbreuk Noodverlichting: niet aanwezig, zie inbreuk
 Peil diélektr.: Transformatoren: niet in orde, zie inbreuken Schakelaars: niet in orde, zie inbreuk
 Plannen en Installatie: Aarding: niet aanwezig, zie nota
 schema's: Veiligheidsinstallatie: niet van toepassing Kritische installatie: niet van toepassing
 (* indien volledig, de plannen paraferen en opnemen in bijlage)

NOTA

1. De uitbater wordt geacht, op basis van CODEX art.III.2-3., een risicoanalyse uit te voeren op de elektrische installatie. Deze moet betrekking hebben op niet alleen de technische conformiteit op basis van onderhavig keuringsverslag, maar ook risico's ten gevolge het "gebruik en werkzaamheden aan de installatie", "spanningsdaling" of "slecht functioneren van stuurkringen".
2. De oude installaties, algemeen vóór 1983, die niet conform zijn of niet gekeurd worden, dienen te voldoen aan de minimale technische voorschriften vermeld in CODEX Art. III.2-7. en .2-8.
3. De hoogspannings installatie bestaat niet meer en een keuring kan niet worden uitgevoerd. Er is geen spanning meer aanwezig zie aankomst hoogspanningskabels. Installatie dient helemaal opnieuw opgebouwd te worden. Zie photo.



INBREUKEN

1. De gehele hoogspanningsinstallatie dient van nul helemaal opnieuw te worden herzien.

BESLUIT

De installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften.
Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Technisch Directeur

Ir. G. Croes